

CONHEÇA A

DATA

SOLUÇÕES

DATA



MOTORES E GERADORES

- Fabricação customizada,
- Reformas completas,
- Inspeções,
- Ensaios especiais,
- · Modernizações,
- · Repotenciamentos,
- Mudança de projetos, etc.



TRANSFORMADORES

- Fabricação e projeto,
- Reformas completas,
- Diagnósticos e inspeções,
- Ensaios normatizados,
- Modernizações,
- Repotenciamentos,
- Reprojetos eletromecânicos,
- Manutenções diversas.



ENGENHARIA DE CAMPO

 Execução de serviços especializados de oficina dentro das instalações do cliente.



BOBINAS MAGNÉTICAS

- Fabricação e reforma de bobinas especiais para separadores magnéticos,
- Bobinas de agitadores magnéticos aplicados na indústria siderúrgica, entre outros.



SOLUÇÕES ESPECIAIS

- Desenvolvemos soluções sob medida para atender as necessidades da sua empresa,
- Sistemas de monitoramento.

ONDE ESTAMOS

Cobertura de todo o território nacional e Américas


DATA ENERGY AMERICA: Estado da Carolina do Sul (USA)

MATRIZ: Minas Gerais

FILIAL: São Paulo

CENTRO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA: Santa Catarina

PRESENÇA COMERCIAL



CENTROS INDUSTRIAIS

ESPECIALIZADOS

Fabricação e Manutenção de Motores, Geradores e Transformadores médio a grande porte.






CENTRO INDUSTRIAL

Unidade Sarzedo/MG



CENTRO INDUSTRIAL

Unidade Sorocaba/SP





Presença em diversos segmentos, como:

Energia (geração, transmissão, distribuição, eólico, solar e bioenergia)

Mineração

Siderurgia

Sucroalcooleiro

Papel e Celulose

Cimento

Químico e Petroquímico


Óleo e Gás

Automotivo

Off Shore

Gases Industriais


Logístico





HACKATOHM






ROLAMENTOS PARA MOTORES ELÉTRICOS



Função dos rolamentos em motores elétricos:

- Suportar o rotor e transmitir cargas para carcaça;
- Posicionar o Eixo Axialmente;
- Centrar e manter o "Air Gap";
- Permitir altas e baixas velocidades;
- Reduzir o Atrito e Economizar energia.






Tipos de rolamentos aplicados em motores elétricos:



Rígido de Esferas (DGBB)



Rolos Cilíndricos (CRB)



Autocompensador de Rolos (SRB)




Axial Autocompensador de Rolos (SRTB)




Axial Autocompensador de Rolos (SRTB)




Folgas:








Folgas:




Menor Folga = Maior Zona de Carga



Maior Folga = Menor Zona de Carga





FALHAS EM ROLAMENTOS DE MOTORES ELÉTRICOS



CLASSIFICAÇÃO DAS FALHAS:

Primárias

- Desgaste
- Indentações
- Escorregamento
- Fadiga de Superfície
- Erosão Elétrica
- Corrosão

Secundárias

- Descascamento
- Trincas



Fadiga

Desgaste

Corrosão

Erosão Elétrica

Deformação Plástica

Trincas



FALSO BRINELL

Corrosão por contaminação

Corrosão por fricção

Corrosão por contato

Falso Brinell

- Corpos rolantes / pista
- Micro movimentos / deformação elástica
- Vibrações
- Corrosão / desgaste: espelhado ou marcas avermelhadas
- Estacionário: Marcas escuras coincidindo com o espaçamento dos corpos rolantes
- Rotação: Aparecimento de estrias flutuantes




Os rolamentos que estejam sujeitos a vibrações durante o transporte podem ser severamente danificados e inutilizados, pois a vibração irá gerar o que chamamos de falso brinelamento.

O falso brinelamento ocorre nas áreas de contato entre os elementos rolantes (esferas ou rolos) e as pistas dos rolamentos devido aos movimentos sob vibrações cíclicas. Dependendo da intensidade das vibrações, da condição de lubrificação e da carga, ocorre uma combinação de corrosão e desgaste, formando depressões nas pistas do rolamento. No transporte do motor elétrico isso pode ser causado quando o eixo é transportado solto e pode movimentar-se livremente.








A imagem mostra a pista do anel externo com marcas característica de falso brinelamento.




Nota-se falso brinelamento também nos elementos rolantes.

FALSO BRINELAMENTO





DETECÇÃO





DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Reclamação de clientes após instalação do motor e análise preditiva, **indicando falhas de rolamento**, mesmo após ensaios finais em oficina não indicarem tais falhas.

Após investigação, foi identificado que o problema é causado no transporte.



DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Estado atual:

Antes do transporte o **motor é preso em uma base ou pallet,** os **rolamentos são bloqueados radial e axialmente através da fixação do eixo do motor** a fim de prevenir o movimento entre os elementos rolantes e as pistas dentro do rolamento.












MOTOR DE INDUÇÃO DE ROTOR BOBINADO				
Fabricante	HELMKE	Tensão Estator	6600 V	
Tipo	DSKK 710-06	Corrente Estator	267 A	
Número de Série	12000002055	Tensão Rotor	1750 V	
Potência	2600 kW	Corrente Rotor	920 A	
Fator de Potência	0,8	Regime	-	
Rotação	1190 RPM	Frequência	60 Hz	

Lubrificante	UNIREX	
LOA	NU244 EMC C3	SKF
LA	NU244 EMC C3	SKF
LA	6048M C3	SKF




ROTA SARZEDO - CEARÁ






Espectro de Aceleração - Teste oficina









Espectro de Envelope de aceleração - teste oficina







Espectro de Envelope de aceleração – após viagem



Em análise dos espectros enviados está evidenciado batimento de BPFI (Pista Interna) nos rolamentos com níveis de 3,8 e 7 G's RMS.



DESAFIO PROPOSTO

Motor sem traumas no transporte": Após sair aprovado em teste de fábrica (com espectro de vibração e aceleração), alguns motores chegam ao cliente com sinais de falha incipiente de rolamento, sobretudo após viagens longas em estradas precárias. Proponha e valide soluções integradas para:

- 1. Travamento/isolamento do eixo e base de amortecimento para transporte;
- 2. Monitoramento e registro de choques/vibrações em rota (datalogger IoT);
- Análise dos dados coletados e critérios de aceitação (níveis de energia necessários para causar dano)..







A DATA TEM SOLUÇÕES QUE TRANSFORMAM E MOVIMENTAM O MUNDO!














+55 (31) 3577-0404 data@data.com.br www.data.com.br Matriz: Rua São Judas Tadeu, 280, Distrito Industrial - Sarzedo/MG. CEP 32.450-000 - Brasil **Filial:** Rodovia Senador José Ermírio de Moraes, KM11, Edifício 2, Iporanga, Sorocaba/SP. CEP 18.087-125 - Brasil